

報道関係各位




2021 年 5 月 31 日 三菱電機 霧ヶ峰 PR 事務局

【霧ヶ峰 Times】~使い始めの嫌なニオイを防ぐ!蒸し暑い季節の快適なエアコンお役立ち情報~


6割以上が使い始めのエアコンの風に嫌なニオイを感じていた! 嫌なニオイの対処法とトラブルになりそうな NG 行動


気温とともに湿度も高くなり、エアコンを使用し始める人も増えてくる時期です。しかし、久しぶりにエアコンをつけたときに、嫌なニオイが漂ってきた経験がある方も多いのではないでしょうか。その嫌なニオイは、去年の夏や冬の時期に使用した際の、エアコン内部に溜まった様々な物質が原因かもしれません。そこで、三菱電機 霧ヶ峰 PR 事務局では、東京・大阪にお住まいの男女 600 名に対し、使い始めのエアコンの使用状況に関する調査を実施しました。調査によると、6 割以上の方が、使い始めのエアコンの嫌なニオイを感じている事がわかりました。今回は、快適に梅雨時期や夏を過ごすために、使い始めのエアコンの嫌なニオイを簡単に軽減する方法をご紹介します。




1 エアコンを使い始めた時に、風のニオイが気になったことがある人 63.5%

調査によると、「エアコンを使い始めた時、エアコンの風のニオイが気になったことがある」人が63.5%と多いことがわかりました(グラフ 1)。また、「エアコンの風のニオイが気になったときの対策」としては、「フィルター掃除」をした人が86.7%、「市販のエアコン洗浄剤でお手入れ」した人が39.5%、「掃除機でエアコンを掃除」した人が32.4%と、ご自身でも様々な対策をしていることがわかりました(グラフ2)。しかし、一方で「対策をしていない」、「対策をしたいが、どうしたらいいのかわからない」人が44.9%と、解決方法が分からなかったり、そのまま放置したりしている方が4割以上もいることが明らかとなりました(グラフ3)。







2 嫌なニオイの原因は、「室内のニオイ」と「カビ」!?

そろそろ暑くなってきたので、エアコンをつけようといざ運転スイッチを ON にした時のつけ始めの風の気になるニオイ。そのニオイは、大きく「室内のニオイ」と「カビ」の 2 種類に分類することができます。以下では、室内のニオイ・カビのもととなる原因やそのメカニズム、そしてニオイの軽減法を解説していきます。



三菱電機株式会社 臭気判定士 河島 綾(かわしま あや)


(1)室内のすべてのものが、ニオイの原因に…良い香りも混ざり合うと悪臭になることも!

エアコンを運転すると、室内の空気と一緒に壁やじゅうたん、家具、衣類など室内のあらゆるものに染み込んだニオイの成分がエアコン内部に吸い込まれます。これがエアコンの風のニオイとして出てきます。普段の生活では気にならないニオイでも化粧品、食品、人の汗、タバコの煙などのさまざまなニオイが混ざり合い、凝縮されることで独特なニオイとなる場合があります(変調)。良い香りでも濃度が濃くなったり、他のニオイと混ざることで悪臭になったりすることがあります。日常に感じる悪臭の大部分は混合臭で変調されたニオイです。



く使い始めの冷房運転における異臭発生のメカニズム> 冷房オフシーズン(暖房運転時)で溜め込まれたニオイが結露水で放出!

冷房オフシーズン(暖房運転時)中にため込んだニオイが冷房運転による結露水によって放出されて、嫌なニオイとなってエアコンの風として出てきます。冷房オフシーズン明けの運転し始めに感じるニオイはこのメカニズムによるものです。 アルミフィンの表面に溜め込んだニオイ物質がある程度放出されるとニオイが気にならなくなります。



(2) カビのニオイはごく微量でも敏感に感じやすい!

冷房運転中に室内機が高湿度な環境になると室内機の風向フラップ、通風路やファンにカビが生えやすいです(図1)。例えば、昨年の夏にエアコンを使用した際にできたカビが残り、今年の梅雨の時期を通じてさらに繁殖することで、エアコンをつけ始めたときにカビのニオイを感じることがあります。さらにカビのニオイの原因となる物質は、人間にとっては、ごく微量に含まれていても感知できる物質であり、低濃度でも強いニオイとして感じやすいです。



図1:カビが付着した風向フラップ、通風路

<嫌なニオイ軽減法>

窓を開けて、エアコンの設定温度を最低温度に設定し、1 時間の冷房運転するだけ!


窓を開けた状態で、エアコンの設定温度を最低温度に設定した上で 1 時間程度の冷房 運転をすると、エアコン内部で結露した水が熱交換器に付着したニオイ成分を洗い流して くれます。運転中は上述のメカニズムの通り、結露水によりニオイが発生する場合もありま すが、徐々にニオイが軽減されます。

<注意>

高湿度のときに窓を開けて長時間(1 時間以上)運転すると、**室内機内部についた露が垂れ、**家財や床などをぬらし、汚損の原因になることがあります。**室内機の下にビニールシートなどを設置して防水対策をしてください。**また、冷房運転をしてもニオイの成分を完全に洗い流すことができない場合があります。

冷房運転をして、室内機から水漏れしたら・・・

室内機の内部にゴミやホコリが溜まっていたり、結露水の排水経路(ドレンホース)が詰まって水漏れしたりしているかもしれません。本格的な暑さがくる前にお買い上げの販売店またはメーカーの修理窓口にご相談ください。



<カビのニオイを軽減する方法>

カビのニオイを抑えるためには、まずカビを取り除くことが必要! 以下の手順に沿って実施してください。

- ①吹き出し口付近のカビを拭き取り、冷房運転してカビのニオイが軽減されたか、確認してください。
- ②①でも改善されない場合は、通風路の手が届かない場所やファンにカビが生えている 可能性があるので、お買い上げの販売店またはメーカーの修理窓口にお問合せ頂き、室内機の内部を洗浄してください。
- ③カビが取り除かれたら「内部クリーン」を設定してください。
- ※「内部クリーン」の設定方法は4項を参照ください。



カビが付着した通風路

こちらも確認しておきましょう!

ドレンホース(排水ホース)が排水溝などに入っていないか

ドレンホースの先端が排水溝などに入っていると、ドレンホース内部に排水溝のニオイが 伝わり室内に侵入することがあります。ドレンホースの状態を確認してみてください。ドレンホースは右の画像の通り、室外機の背面や脇にあります。

※屋外の状況でドレンホースを確認しづらい時は無理をせず、お買い上げ販売店またはメーカーの修理窓口にご相談ください。



3 エアコン使用前に、予防対策としてニオイを抑制する方法


エアコンを本格的に使用する前に、つけ始めのエアコンの風のニオイを予防する方法をご紹介します。


①フィルターのお手入れをする

フィルターに付着したホコリを放置していると、ニオイが発生する原因になります。フィルター自動お掃除機能がついている場合でもシーズン前に下記のお手入れをしてください。

<フィルターお手入れの注意点>

- 1. 取り外したフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いをして日陰でよく乾かす。
- 2. ブラシやたわしでこすらない。
- 3. 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯ですすぐ。
- 4. 直射日光や日にあてて乾かさない。
- 5. 変形することがあるため、熱い湯(約50度以上)で洗わない。
- 6. フィルター自動お掃除機能付きエアコンの場合ダストBOX内やブラシに付着している ホコリを取り除く。





②内部クリーンを設定する

内部クリーンを設定すると、「冷房」/「除湿」運転後に、送風運転や弱暖房運転を してエアコン内部を乾燥させます。

※エアコン内部を乾燥させるため、最大 10 分間の弱暖房運転を行います。 そのため、室温が 2~3℃上がることや、室内の湿度が上がることがあります。



リモコンの内部クリーンボタン 写真は GE シリーズの例 エアコン内部を熱で乾燥

4 メーカー担当者からのお願い!

ニオイが改善されない場合に、"エアコンに直接、消臭剤や抗菌剤を吹きかけること"や "お客様自身で内部洗浄"を行わないで!



三菱電機株式会社 空調冷熱システム事業部 鳥海 采(とりうみ あや)


前述した対処をするも、ニオイが改善されない場合があります。その場合に絶対にやってはいけない NG 行為をご紹介します。

①エアコンに向かって消臭剤や抗菌剤などは吹きかけないでください

電子基板や室温を検出する等のセンサー部が故障することや熱交換器が腐食*(化学的作用により金属が劣化・損傷)して冷房の効き具合が悪くなるといった性能の悪化につながります。

【スプレー類の使い方に注意!事前に知っておくだけで防げる、エアコン故障トラブル】

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirig amine/special/oshiete/8/





熱交換器の冷媒配管が腐食しているイメージ

※一般社団法人 日本冷凍空調工業会「家庭用エアコンの上手な使い方」をご覧ください。 https://www.jraia.or.jp/pdf/home_aircon.pdf

②エアコン内部の洗浄はお客様ご自身では行わないでください

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分の破損や水漏れなどの原因になります。また洗浄剤が電気品やモーターに接触すると故障や発煙・発火の原因になります。20対策でもニオイが軽減されず、エアコン内部をキレイにしたい場合はお買い上げの販売店またはメーカーの修理窓口にご依頼ください。

くお客様自身で洗浄をした場合>

下記のような症状が見られる場合は、運転を停止し、電源プラグを抜いてお買い上げ販売店かメーカーの修理窓口にお問合せください。

- 焦げ臭いニオイがする。
- ・風量や温度調節ができない。
- ・リモコンで停止しても運転が止まらない。
- ・リモコンで運転してもすぐ停止する。
- ・異常な振動や音がする。

③室内機の熱交換器は雑巾で拭かないでください

室内機の熱交換器の汚れが気になって雑巾で拭こうとするとアルミフィンで指を切傷する可能性があります。 熱交換器のお手入れは雑巾でせず、掃除機でホコリを吸い込んでお手入れしてください。

※エアコンを雑巾掛けする場合はホコリ・異物を落としてから拭きましょう

ホコリ・異物が残ったまま雑巾で拭いてしまった場合、エアコンの本体に傷がつく可能性がありますので、ホコリ・異物を取ってから 拭いてください。





■試運転はしましたか?エアコンの調子を確認して修理や買い替えは本格的な暑さが来る前に済ませておきましょう。

暑さとともに修理や取付工事が混み合いますので、試運転でエアコンの調子を確認しましょう。

■三菱電機はお悩みを解消する情報を発信中。

三菱電機はエアコンにまつわるよくあるお悩みに耳を傾け、役立つ情報を発信しています。 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/special/oshiete/



<快適に過ごすためのお役立ち情報>

夏だと遅い!? 暑くなる前に、早めのエアコンの試運転

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/special/oshiete/pdf/200515.pdf

【夏】睡眠のプロが教える 熱帯夜でも快眠できる環境づくり!

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/special/oshiete/pdf/200728.pdf

猛暑でもエアコンの効きを良くするには、室外機に秘密あり!?

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/special/oshiete/pdf/200428_vol1.pdf

■三菱電機は清潔性にこだわった製品づくりをしています。

三菱電機 霧ヶ峰の製品は長く快適にお使い頂けるように、 お掃除しにくいエアコン内的をコーティングで汚れにくくしています。 また、汚れが気になった場合はしっかりお手入れできるように、 エアコンのパーツを外せて、通風路やファンに付着したカビ やホコリまでしっかり拭くことができます。





【調査概要】

■グラフ1~3

・調査対象者: 東京・大阪在住の 30~59 歳の男女 600 名

・調査方法: インターネット ・調査期間: 2021年4月23日(金)~4月25日(日)

霧ヶ峰品質いままでも、これからも。

1人ひとりを見つめて気遣って。

「霧ヶ峰品質」

<本件に関するお問合せ先>

三菱電機 霧ヶ峰 PR 事務局(ピーアールコンビナート内) 担当/喜井、宮田 TEL:03-3263-5900 FAX:03-3263-5623 E-mail:kirigamine@prk.co.jp