

台風19号の影響による主な被害状況および復旧作業の進捗状況について (10月21日更新)

10月12日、13日の台風19号による影響で複数箇所において線路支障が発生し、日光線および佐野線の一部区間で運転を見合わせております。


日光線 新鹿沼～下今市間に関しては当初10月25日(金)中の運転再開を予定しておりましたが、復旧作業の進捗に伴い24日(木)始発より通常ダイヤにて運転を再開します。また佐野線 佐野～葛生間に関しても10月24日(木)始発より通常ダイヤにて運転を再開し、これにより日光線および佐野線は全線にて運転を再開します。

なお、特急列車についても始発より全線で運転を再開します。

ご利用のお客さまには大変なご不便とご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

最新の運転状況については、当社ホームページをご覧ください。

■ 主な線路支障箇所図



① 日光線 北鹿沼～板荷間（黒川橋梁）

- ・所在地：栃木県鹿沼市見野付近
- ・被害状況：築堤崩壊
- ・運転見合わせ区間：日光線 新鹿沼～下今市間
- ・運転再開日：10月24日（木）



△ 10月13日時点



△ 10月21日時点

② 佐野線 堀米～吉水間（第二秋山川橋梁）

- ・所在地：栃木県佐野市堀米町付近
- ・状況：河川増水に伴う橋脚安全確認終了
- ・運転見合わせ区間：佐野線 佐野～葛生間
- ・運転再開日：10月24日（木）



△ 10月13日時点



△ 10月21日時点

③ 佐野線 多田～葛生間（第三秋山川橋梁）

- ・所在地：栃木県佐野市富士見町付近
- ・被害状況：橋脚洗掘
- ・運転見合わせ区間：佐野線 佐野～葛生間
- ・運転再開日：10月24日（木）



△ 10月13日時点



△ 10月21日時点